


2

Adaptez le nombre de tours



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR LE NOMBRE DE TOURS

- Enrubannage : minimum 2,5 tours
- Foin : minimum 3 tours
- Paille : minimum 4 tours



Calculez sur www.philippepack.com

votre besoin en filet selon le diamètre des balles et la nature du fourrage.

APPLIQUEZ DES TOURS SUPPLÉMENTAIRES SELON LES CONDITIONS DE RÉCOLTE

- Fourrages et caractéristiques de broyage particuliers
- Températures élevées au moment de la récolte
- Compression élevée dans la chambre de pressage
- Présence de pierres dans le champ
- Manipulations multiples des balles avant utilisation finale
- Stockage sous conditions d'exposition élevées aux UV
- Stockage extérieur de longue durée
- Autres contraintes particulières